

Sherwin-Williams

Технический паспорт · перевод на русский язык

SnapDry™ Interior-Exterior Waterbased Semi-Gloss

полуглянцевая краска на водной основе для дверей и отделки
внутри и снаружи

Перевод технического паспорта производителя (The Sherwin-Williams Company, документ A71W00051 Extra White, A71W00053 Deep Base, A71T00054 Ultradeep Base, док. 101.180 · PDS A71W00051 · 07/2020), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Характеристики

SnapDry™ Interior-Exterior Waterbased Semi-Gloss Door & Trim Paint предназначена для дверей, наличников, окон и ставней. SnapDry устойчива к загрязнению, отпечаткам пальцев и УФ-излучению. Благодаря технологии быстрого высыхания Quick Dry Technology двери можно закрывать раньше, не опасаясь их прилипания.

Цвета VinylSafe™ дают свободу выбора из 100 оттенков, включая ограниченную подборку более тёмных цветов, рецептура которых предотвращает коробление и вздутие при нанесении на прочное, стабильное виниловое основание.

Технические данные

Цвет	большинство цветов. Для оптимальной укрывистости и проявления цвета всегда используйте рекомендованный грунт P-Shade (оттенок грунта, подобранный под цвет).
Расход	≈ 8,6–9,8 м²/л (350–400 кв. футов на галлон) при толщине мокрой плёнки 102 мкм (4 мил), сухой — 36 мкм (1,4 мил); не более 178 мкм (7 мил) мокрой плёнки за один слой
Время высыхания при отн. влажности 50%	при 25 °C (77 °F): на отлип — 1 ч, до следующего слоя — 2 ч
Блеск	45–55 ед. при 60°
ЛОС (за вычетом освобождённых растворителей)	менее 50 г/л; 0,42 фунта/галлон, согласно 40 CFR 59.406
Сухой остаток по объёму	34 ± 2%

Сухой остаток по массе	46 ± 2%
Плотность	1,17 кг/л (9,75 фунта/галлон)
Температура вспышки	не применимо (водная основа)
Связующее	акриловый латекс
Срок хранения	36 месяцев в не вскрытой таре
Паропроницаемость (WVP)	32,09 US perms (грейн/(ч·фут²·дюйм рт. ст.))

Время высыхания и перекрытия зависит от температуры, влажности и толщины плёнки.

Колеровка (только колеровочной системой CCE, колоранты SherColor):

База	Колоранта на галлон
Extra White	0–6 унц. (0–177 мл) на галлон (3,79 л)
Deep Base	4–14 унц. (118–414 мл) на галлон (3,79 л)
Ultradeep Base	10–12 унц. (296–355 мл) на галлон (3,79 л)

Соответствие нормам

По состоянию на 29.07.2020 соответствует требованиям:	
ОТС (Комиссия по транспорту озона, США)	да
ОТС, фаза II	да
SCAQMD (Южная Калифорния)	да
CARB (Совет по воздушным ресурсам Калифорнии)	да
CARB SCM 2007	да
Канада	да
LEED® v4 и v4.1, эмиссии	нет
LEED® v4 и v4.1, ЛОС	да
Экодекларация EPD-NSF®	нет
MIR — сертификация Product Lens	нет
MPI®	нет

Нанесение

Температура поверхности, воздуха и основания — от 10 до 32 °C (50–90 °F), относительная влажность — 40–70%. Краска сохнет быстрее при высокой температуре, низкой влажности и под прямыми солнечными лучами. По

возможности окрашивайте рано утром или ближе к вечеру. Избежать прямого солнца можно, открыв дверь внутрь дома. Разбавление не требуется.

Кисть	Purdy XL, Purdy Clearcut, 50–65 мм (2–2½")
Валик	Purdy Jumbo Soft Woven 10–13 мм (3/8–1/2"); Contractor Series Mohair 5 мм (3/16")
Безвоздушное распыление:	103–138 бар (1500–2000 psi)
давление	
Сопло	0,011–0,015"

Подробнее о выборе кистей и валиков — в руководстве Brush and Roller Guide на sherwin-williams.com.

Системы окраски

Наносите 2 финишных слоя SnapDry непосредственно по правильно подготовленным существующим покрытиям внутри или снаружи либо по правильно загрунтованным новым поверхностям, как указано ниже.

Внутри: дерево	1 слой Premium Wall & Wood Primer
Внутри и снаружи: алюминий и оцинкованная сталь	1 слой All Surface Enamel Latex Primer
Внутри и снаружи: сталь	1 слой All Surface Enamel Latex Primer
Снаружи: дерево, древесные плиты	1 слой Exterior Oil-Based Wood Primer или Exterior Latex Wood Primer
Снаружи: фанера	1 слой Exterior Latex Wood Primer
Снаружи: *виниловые наличники и ставни	1 слой Multi-Purpose Latex Primer

Возможно применение других грунтов. При резкой смене цвета слой грунта улучшит укрывистость финишного цвета.

Из-за быстрого высыхания SnapDry все быстросохнущие грунты на водной и алкидной основе (допускающие перекрытие уже через 1 час) должны сохнуть не менее 4 часов в хороших

условиях. Для остальных грунтов следуйте их рекомендациям.

Советы по нанесению

- Перед применением тщательно перемешайте материал (механически или вручную).
- Потёки SnapDry разглаживайте кистью или валиком в течение 5–10 минут после нанесения. Если потёки замечены позже 10 минут, дайте им высохнуть 1–2 часа, срежьте шпателем или лезвием, при необходимости слегка зашлифуйте и перекрасьте.
- Перед вторым слоем дайте SnapDry высохнуть. Когда второй слой высохнет, снимите малярную ленту и установите дверную фурнитуру.
- Делая мазки кистью или валиком, следите, чтобы перекрываемая свежая краска ещё была влажной, — так не будет полос.

Стойкость к плесени. Покрытие содержит добавки, подавляющие рост плесени на поверхности плёнки.

Подготовка поверхности

ВНИМАНИЕ! При удалении старой краски шлифованием, соскабливанием или иным способом могут образовываться пыль или пары, содержащие свинец. Воздействие свинцовой пыли или паров может вызвать поражение головного мозга и другие вредные последствия для здоровья, особенно у детей и беременных. Для контроля воздействия свинца и других опасных веществ необходимы средства защиты — правильно подобранный респиратор (NIOSH) — а также изоляция рабочей зоны и надлежащая уборка. Подробнее — National Lead Information Center, 1-800-424-LEAD (США), или местные органы здравоохранения.

Удалите все загрязнения с поверхности, промыв её подходящим очистителем; тщательно ополосните и дайте высохнуть. Отслаивающуюся и растрескавшуюся краску соскоблите и зашлифуйте до прочного слоя. Глянцевые поверхности отшлифуйте до матовости. Пятна от воды, дыма, чернил, карандаша, жира и т. п. изолируйте подходящим грунтом-изолятором. Помните: любая подготовка, кроме полного удаления старого покрытия, может сократить срок службы системы.

Алюминий и оцинкованная сталь. Промойте, чтобы удалить масло, жир и

другие загрязнения. Всю коррозию удалите наждачной бумагой, металлической щёткой или другим абразивным способом. Загрунтуйте All Surface Enamel Latex Primer.

Герметизация. Зазоры между стенами, потолком, карнизами и другими элементами внутренней отделки можно заполнить подходящим герметиком после грунтования поверхности.

Сталь. Удалите всю коррозию абразивной обработкой. Голую сталь загрунтуйте All Surface Enamel Latex Primer в тот же день, что и очистили.

Плесень. Перед удалением плесени всегда проверяйте очиститель на небольшом незаметном участке. Отбеливатель и отбеливающие очистители могут повредить существующее покрытие или изменить его цвет. Возможно, лучше использовать очищающие растворы без хлора.

Плесень можно удалить перед окраской, промыв поверхность раствором 1 части жидкого отбеливателя на 3 части чистой воды. Нанесите раствор и обработайте поражённый участок щёткой. Оставьте раствор на поверхности на 10 минут, затем тщательно смойте чистой водой и дайте поверхности высохнуть перед окраской. Работайте в защитных очках, водонепроницаемых перчатках и защитной одежде. Немедленно смывайте раствор при попадании на кожу. Не добавляйте в раствор отбеливателя моющие средства или нашатырный спирт.

Дерево. Тщательно очистите поверхность, затем отшлифуйте открытую древесину до свежего слоя. Заделайте все отверстия и дефекты шпатлёвкой или замазкой по дереву и отшлифуйте. Все новые и зашпатлёванные участки загрунтуйте подходящим грунтом. *Снаружи:* сучки и некоторые породы древесины, например секвойя и кедр, содержат много танина — окрашенного древесного экстракта. При нанесении на такую голую древесину могут проступить пятна. Если пятна не исчезают, перед окраской точечно загрунтуйте сильно проступающие участки одним слоем Exterior Oil-Based Wood Primer.

***Винил и другие строительные изделия из ПВХ.** Тщательно очистите поверхность щёткой с тёплой мыльной водой. Хорошо ополосните, загрунтуйте подходящим белым грунтом. Не окрашивайте винил в цвета темнее исходного или с коэффициентом

отражения света (LRV) ниже 56, если не используются цвета VinylSafe®: иначе винил может деформироваться. Соблюдайте все указания производителя винила по окраске. Окрашивайте только правильно смонтированный виниловый сайдинг. Отступление от указаний производителя может привести к утрате гарантии.

Меры предосторожности

Не является фотохимически активным. Беречь от замерзания.

Перед применением внимательно прочитайте предупреждения (CAUTIONS) на этикетке.

КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИОКСИД КРЕМНИЯ. Используйте только при достаточной вентиляции. Чтобы избежать передозировки паров, открывайте окна и двери или иным способом обеспечьте приток свежего воздуха во время нанесения и высыхания. Если слезятся глаза, болит или кружится голова, усильте приток свежего воздуха, наденьте средства защиты органов дыхания (NIOSH) или покиньте помещение. Избегайте попадания в глаза и на кожу. После работы вымойте руки. Держите тару закрытой, когда не пользуетесь материалом. Не переливайте содержимое в другую тару для хранения. При шлифовании или абразивной обработке высохшей плёнки требуется достаточная вентиляция; если её нельзя обеспечить, используйте сертифицированный противоаэрозольный респиратор (NIOSH).

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: при попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды; если раздражение не проходит, обратитесь к врачу. При проглатывании немедленно обратитесь в токсикологический центр, приёмное отделение больницы или к врачу.

ОТДАЛЁННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ. При шлифовании сухой плёнки может выделяться кристаллический диоксид кремния, вызывающий при длительном воздействии поражение лёгких и рак. **ВНИМАНИЕ:** продукт содержит вещества, которые, по данным штата Калифорния, вызывают рак, врождённые дефекты и другой вред репродуктивной функции.

Очистка

Пролитую краску, брызги, руки и инструменты сразу отмойте тёплой

водой с мылом. После очистки промойте распылительное оборудование подходящим разрешённым растворителем, чтобы предотвратить коррозию. При работе с растворителями соблюдайте указания производителя по технике безопасности. Не сливайте остатки материала в канализацию; о способах утилизации и переработки узнайте у местных властей.

Сведения и рекомендации этого технического паспорта основаны на

испытаниях, проведённых компанией The Sherwin-Williams Company или по её поручению. Они могут изменяться и относятся к продукту, выпускаемому на момент публикации. Актуальную версию PDS и паспорт безопасности (SDS) можно получить у представителя Sherwin-Williams или на сайте www.paintdocs.com.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера

Sherwin-Williams. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ

Актуальная версия технического паспорта (PDS) и паспорт безопасности (SDS) — на сайте paintdocs.com.

The Sherwin-Williams Company, 101 W. Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115, США · sherwin-williams.com. Sherwin-Williams и названия продуктов — товарные знаки The Sherwin-Williams Company · A71W00051 Extra White, A71W00053 Deep Base, A71T00054 Ultradeep Base, док. 101.180 · PDS A71W00051 · 07/2020. Перевод: benjaminmoore-store.ru, 2026.