

Перевод технического паспорта производителя (Florida Paints and Coatings, LLC, документ PDS 6020 · 2007), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождении приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание продукта	Рекомендуемые основания	- рецептура со слабым запахом - выдающаяся адгезия - отличная кроющая способность и укрывистость - очистка мыльной водой
TropiCrete Premium Interior / Exterior 100% Acrylic Deck Coating — высококачественная краска для пола с атласным блеском для жилых, архитектурных, коммерческих и лёгких промышленных объектов по различным правильно подготовленным деревянным и бетонным полам. Легко наносится и даёт очень прочную, стойкую к истиранию поверхность. Слабоатласный блеск обеспечивает выдающуюся стабильность цвета и простой уход.	- патио и площадки у бассейнов - бетонные полы и дорожки - деревянные полы и террасы Особенности продукта - отличное сохранение цвета - исключительная стойкость к истиранию и мелению - превосходная стойкость к пузырям, сколам, растрескиванию и отслаиванию	Ограничения Продукт предназначен для правильно подготовленных горизонтальных и вертикальных оснований выше уровня земли. Не для проезда транспорта. Не допускайте застоя воды на поверхности в течение 3 суток.

Данные продукта

Тип продукта	водная / 100% акрил	Базы 6020	WB, TB, DB, AB
Нанесение	кисть, валик, безвоздушное или обычное распыление	WB — белая база; TB — тинт-база; DB — глубокая база; AB — акцентная (прозрачная) база.	
Высыхание при 50% RH*	на отлип — 1 ч; перекрытие — 4 ч		
Температура вспышки	негорючий, > 93 °C (> 200 °F)		
Очистка	тёплая мыльная вода		

	6020 (слабоатласная)
Блеск при 60°	5–15
Сухой остаток по массе ±2%	51%
Сухой остаток по объёму ±2%	37%
Мокрая плёнка	102–135 мкм (4,0–5,3 мил)
Сухая плёнка	38–51 мкм (1,5–2,0 мил)
Расход*	≈ 7,4–9,8 м²/л (300–400 фт²/гал)
ЛОС, г/л**	< 100
Вязкость, KU ±5	85

* Время высыхания может меняться в зависимости от относительной влажности, температуры, толщины плёнки, цвета и движения воздуха в месте нанесения.

* Расход и толщина мокрой и сухой плёнки зависят от типа и пористости основания.

** Без учёта освобождённых растворителей и до добавления колоранта.

Соответствие нормам: продукт соответствует ограничениям ЛОС EPA, CARB, MPI GPS-1, LEED v4 и OTC Phase 1 и 2.

Подготовка поверхности	МОЗГА, ОСОБЕННО У ДЕТЕЙ. БЕРЕМЕННЫМ ТАКЖЕ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ. Используйте правильно подобранный респиратор, одобренный NIOSH, и предотвращайте контакт с кожей. Тщательно убирайте пыль пылесосом с HEPA-фильтром и влажной шваброй. Перед началом работ узнайте, как защитить себя и семью:	горячая линия USEPA по свинцу 1-800-424-LEAD или www.epa.gov/lead (США).
ВНИМАНИЕ! При соскабливании, шлифовании или удалении старой краски может выделяться свинцовая пыль или пары. СВИНЕЦ ТОКСИЧЕН. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦОВОЙ ПЫЛИ ИЛИ ПАРОВ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ТЯЖЁЛЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, НАПРИМЕР ПОРАЖЕНИЕ		Вся окрашиваемая поверхность должна быть чистой, сухой, прочной, без грязи, жира, масел, воска, плесени, составов для ухода за бетоном, опалубочных смазок, высолов и любых других загрязнений, способных ухудшить свойства покрытия. Для лучшего

результата промойте мойкой высокого давления не менее 138 бар (2000 psi) или вручную ототрите основание раствором TSP либо моющего средства без аммиака. Если загрязнения остались — повторите.

Плесень: поражённые плесенью участки обработайте промышленным средством для удаления плесени и/или мойки, строго соблюдая инструкции производителя по применению и безопасности. Тщательно промойте чистой водой и дайте высохнуть не менее 24 часов.

Кладка / бетон: новые минеральные поверхности должны просохнуть и отвердеть 30–90 суток согласно отраслевым нормам. Проверьте pH и щёлочность поверхности: показание не должно превышать 8,5–9. Участки с pH выше 9 могут иметь высокую щёлочность — их следует протравить раствором соляной кислоты. Для травления смешайте одну (1) часть соляной кислоты с тремя (3) частями воды. Обязательно используйте средства индивидуальной защиты (очки, перчатки, сапоги и т. п.) и соблюдайте инструкции и меры безопасности производителя кислоты. Работая участками ~3 × 3 м (10 × 10 футов), обильно нанесите раствор из пластиковой лейки и дайте ему вспениться до прекращения реакции. Тщательно смойте поверхность из садового шланга, не давая кислоте высохнуть. Снова проверьте pH. Травление должно дать фактуру, похожую на шкуру Р120; иначе повторите травление. Дайте полу высохнуть не менее 24 часов. Перед окраской проверьте пол на избыточную влажность: приклейте к полу скотчем лист плёнки ~60 × 60 см (2 × 2 фута) и оставьте на 24 часа. Если под плёнкой появились капли или бетон потемнел (выглядит мокрым), влажность пола слишком высока и окрашивать его нельзя.

Новая или непокрытая древесина: загрунтуйте 3300 Legacy UltraPrime, 3850 SunFlex Acrylic Primer или одобренным акриловым грунтом по дереву.

Ранее окрашенные поверхности: всю непрочную и отслаивающуюся краску полностью удалите ручным инструментом (скребок, шлифование, металлическая щётка), механизированным инструментом (шлифмашинки, напольные шлифмашины, дробеструйные

установки) или промышленными химическими смывками. Для лучшего результата загрунтуйте 6757 AquaDeck Acrylic Epoxy Adhesion Promoter.

Ремонт поверхности: отремонтируйте или замените все повреждённые и разрушенные участки и дефекты подходящими цементными ремонтными составами или строительными материалами.

Нанесение

Продукт легко наносится качественной кистью, валиком или безвоздушным распылителем. До и во время нанесения тщательно перемешивайте спиральными движениями вверх-вниз, чтобы продукт оставался однородным. **Валик:** шубка с ворсом 10–19 мм (3/8–3/4"), не оставляющая ворса, в зависимости от фактуры и пористости поверхности.

Кисть: качественная синтетическая щетина. Окрашиваемые поверхности должны быть полностью сухими в течение 24 часов до нанесения. Для лучшего результата рекомендуется два (2) финишных слоя. Избегайте чрезмерной толщины покрытия. Для однородности цвета смешайте несколько банок колерованного и готового цвета между собой; сделайте небольшой пробный выкрас. Всегда заканчивайте нанесение на естественной границе — углу или кромке. Кистью наносите гладкий обильный слой на небольших участках (обрезка углов и отделки). Валиком наносите ровный обильный слой W-образными или перекрёстными движениями, избегая лишних повторных прокатов. При безвоздушном распылении используйте установку с давлением не менее 138 бар (2000 psi) и соплом 0,011–0,013". При распылении рекомендуется прикатка валиком для надёжной адгезии, ровного слоя и втирания покрытия в поры. Всегда сохраняйте «мокрый край», нанося кистью, валиком или распылением в зону ранее нанесённого покрытия. Наносите, когда температура поверхности и воздуха выше 10 °C (50 °F) и ниже 37,8 °C (100 °F). Избегайте наружных работ при угрозе непогоды и поздно вечером, когда на мокрой поверхности может выпасть конденсат.

Разбавление: НЕ РАЗБАВЛЯТЬ: хорошо перемешайте и наносите в состоянии поставки; разбавление не требуется.

Расход и время высыхания: Расход — ≈ 7,4–9,8 м²/л (300–400 кв. футов на галлон), в зависимости от способа

нанесения и пористости поверхности. Высыхает на отлип примерно за 1 час; при низкой влажности перекрывается через 4 часа. Не наносите, если температура воздуха, поверхности или продукта ниже 10 °C (50 °F) или выше 37,8 °C (100 °F). Мыть поверхность можно не ранее чем через 30 суток после нанесения.

Очистка: Небольшие подтёки и брызги сразу же удаляйте мыльной водой; так же очищайте малярный инструмент и оборудование безвоздушного распыления. Крупные разливы локализуите и соберите инертным абсорбентом. Загрязнённый абсорбент, тару и неиспользованный продукт утилизируйте согласно местным и государственным нормам.

Безопасность

ОСТОРОЖНО: ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ! НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПРИ ДОСТАТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ! Избегайте длительного контакта с кожей и вдыхания пыли, паров или аэрозоля. Избегайте попадания в глаза, используйте защиту глаз. Если достаточная вентиляция невозможна, используйте респиратор, одобренный NIOSH, и одежду, предотвращающую контакт с кожей. После работы тщательно вымойте кожу. Закрывайте тару после каждого использования и храните в надёжном, затенённом и сухом месте.

Первая помощь: тщательно промойте кожу большим количеством тёплой мыльной воды. При попадании в глаза немедленно промывайте большим количеством воды 15 минут и сразу обратитесь к врачу. При затруднённом дыхании выйдите на свежий воздух; если затруднение сохраняется, немедленно обратитесь к врачу. При проглатывании не вызывайте рвоту и немедленно обратитесь к врачу.

Хранение и утилизация

Берегите продукт от замораживания, храните в прохладном сухом месте. Варианты утилизации уточните в местной администрации.

Florida Paints считает технические данные этого бюллетеня актуальными. Тем не менее Florida Paints не даёт никаких явных или подразумеваемых гарантий и не несёт ответственности за ущерб, возникший при использовании продукта покупателем или пользователем.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Florida Paints. В Москве: интернет-

магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ

ВНУТРЬ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте floridapaints.com.

Florida Paints and Coatings, LLC, 78 3rd Street, Winter Garden, Florida 34787, США · 407.986.1000 · info@FloridaPaints.com · FloridaPaints.com. Florida Paints и названия продуктов — товарные знаки Florida Paints and Coatings, LLC · PDS 6020 · 2007. Перевод: benjaminmoore-store.ru, 2026.