

Матовая • 1100

Полуматовая • 1120

Полуглянцевая • 1130

Премиальная экстерьерная краска

100% Акриловая краска для стен и откосов

**Описание продукта**

Legacy Finest Premium Exterior 100% акриловая краска для стен и отделки - это наша высококачественная наружная акриловая краска, разработанная специально для теплого, влажного южного климата. Он обеспечивает длительную красоту и защиту благодаря исключительной стойкости к атмосферным воздействиям и простоте нанесения. Он идеально подходит для надлежащим образом подготовленной древесины, деревянного сайдинга, оконной отделки и створок, бетона и каменной кладки, выветривающегося алюминиевого сайдинга, выветривающегося винилового сайдинга, загрунтованного металла и прочных окрашенных поверхностей.

Рекомендуемые основания

- Бетон, бетонные блоки (CMU) и штукатурка
- Наливной и сборный бетон
- Синтетические EIFS и синтетическая штукатурка для каменной кладки
- Цементный сайдинг и фиброцементный сайдинг
- Загрунтованные металлы
- Дерево и фанера

Характеристики продукта

- Превосходное сохранение цвета и устойчивость к мелению
- Превосходная адгезия и долговечность
- Превосходная устойчивость к плесени и другой растительной органике
- Выдающиеся укрывные свойства
- Отличные свойства по удалению загрязнений

Ограничения по применению

Данный продукт предназначен для использования на должным образом подготовленных вертикальных поверхностях высшего качества. Не наносите на горизонтальные поверхности или участки, которые постоянно контактируют с влагой или стоячей водой.

Подготовка поверхности: ВНИМАНИЕ! Если вы соскребаєте, шлифуете или удаляете старую краску, может выделяться свинцовая пыль или пары. СВИНЕЦ ТОКСИЧЕН. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦОВОЙ ПЫЛИ ИЛИ ПАРОВ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТАКИЕ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ОСОБЕННО У ДЕТЕЙ. БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ ТАКЖЕ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ. Носите правильно подобранный респиратор, одобренный NIOSH, и предотвращайте контакт с кожей, чтобы контролировать воздействие свинца. Тщательно очистите помещение с помощью пылесоса HEPA и влажной швабры. Прежде чем начать, узнайте, как защитить себя и свою семью, связавшись с Национальной информационной горячей линией USEPA по телефону 1-800-424-LEAD или войдите на сайт www.epa.gov/lead.

Общая подготовка поверхности: Эксплуатационные характеристики этого продукта зависят от целостности и прочного основания. Все поверхности должны быть чистыми и очищенными от грязи, ржавчины, жира, растительных масел, окислов, органических наростов, плесени или других загрязнений, которые могут отрицательно повлиять на адгезию и эксплуатационные характеристики данного продукта. Любая вышедшая из строя или пришедшая в негодность затычка или состав для заделки швов должны быть удалены и заменены. Неокрашенные поверхности следует загрунтовать в соответствии с рекомендациями производителя. Глянцевые поверхности перед покраской следует очистить от лака.

Гипсокартон и штукатурка: Гвозди или шурупы должны быть с потайной головкой, и они вместе с любыми углублениями должны быть загрунтованы заподлицо с поверхностью, гладко отшлифованы и очищены от пыли, затем загрунтованы или герметизированы перед покраской основания. Штукатурке, твердому покрытию, обезжиренному слою или другим щелочным поверхностям следует дать затвердеть не менее 30 дней перед нанесением щелочестойкой грунтовки.

Новые бетонные, оштукатуренные и каменные поверхности: Новый бетон и каменная кладка должны затвердевать не менее 30 дней, а предпочтительно 90 дней перед покраской. Перед нанесением щелочестойкой грунтовки уровень pH основания должен быть менее 10. Перед грунтовкой швы из блочного раствора должны затвердевать не менее чем за 30 дней. Заполните блок соответствующим заполнителем.

Дерево: Неокрашенную древесину или древесину в плохом состоянии следует гладко отшлифовать, протереть насухо и затем загрунтовать. Любые сучки или смолистые участки необходимо загрунтовать перед покраской. Зашпаклюйте все гвозди, зашпаклюйте заподлицо с поверхностью, затем загрунтуйте качественной грунтовкой, препятствующей образованию пятен.

Черный металл: Поверхность должна быть тщательно очищена от пыли, ржавчины и поверхностных загрязнений, а затем загрунтована антикоррозийной грунтовкой.

Применение: Тщательно перемешайте продукт спиралевидными движениями вверх-вниз перед использованием и во время нанесения. Используйте качественную нейлоновую или полиэфирную щетку, синтетический валик с ворсом от 1/2" до 1-1/4" или безвоздушный распылитель с минимальным давлением 2000 фунтов на квадратный дюйм и наконечником 0,015-0,019 дюйма. Чтобы обеспечить однородность цвета, смешайте несколько контейнеров одного цвета и нанесите небольшой тестовый участок для проверки цвета.

Разбавление: Тщательно перемешайте и наносите по мере поступления из контейнера, в обычных условиях разбавление не требуется.

Покрытие и время высыхания: Покрывает приблизительно 28-42 квадратных метра на галлон, в зависимости от способа нанесения и пористости окрашиваемой поверхности. Высыхает на ощупь примерно за 1 час и может быть повторно нанесен через 4 часа при низкой влажности. Не используйте при

Доступные базы | 1100: WB | TB | DB | AB

Доступные базы | 1120: WB | TB | DB | AB

Доступные базы | 1130: WB | TB | DB | AB

Нанесение: Кистью, валиком, безвоздушным распылением или обычным распылителем

Время высыхания при относительной влажности 50% *: 1 час на ощупь, 4 часа для повторного нанесения

* указанное время высыхания может варьироваться в зависимости от относительной влажности, температуры, структуры пленки, цвета и движения воздуха в условиях нанесения

Температура вспышки: Не горячая >100°C

Очистка инструмента: вода с мылом

Соответствие требованиям

Эти продукты соответствуют требованиям по содержанию ЛОС в соответствии с ограничениями, установленными EPA, MPI GPS-1 и OTC Phase 1. Для 1120 и 1130 включены данные OTC Phase 2

Данные по продукту

Основа: Водная/100% Акрил

	1100	1120	1130
Блеск под 60°:	1-5	10-50	50-70

Содержание тверд. вещ-в по массе, ±%2	60%	56%	51%
---------------------------------------	-----	-----	-----

Содержание тверд. вещ-в по объему, ±%2	44%	41%	38%
--	-----	-----	-----

Толщ. мокрой пленки.	3,6-4,6	4,0-5,3	4,0-5,3
Толщ. мокрой пленки.	1,6-2,0	1,6-2,1	1,5-2,0

Расход/Галлон, м2*	33-42	28-37	28-37
--------------------	-------	-------	-------

* покрытие и расход во влажном и сухом состоянии будут варьироваться в зависимости от типа основания и пористости.

ЛОС, грамм/Литр:**	<100	<100	<100
--------------------	------	------	------

**без растворителей и перед добавлением колорантов

Вязкость KU ±5	105	105	100
----------------	-----	-----	-----

температуре воздуха, поверхности или продукта ниже 50°F или выше 100°F. Чистку следует проводить не ранее чем через 30 дней после первоначального нанесения.

Очистка: Незначительные пятна и брызги следует немедленно удалить водой с мылом, а также любыми малярными инструментами и оборудованием для безвоздушного распыления. Более серьезные разливы следует локализовать и удалить с помощью инертного абсорбирующего материала. Утилизируйте загрязненный абсорбент, контейнер и неиспользованное содержимое в соответствии с местными, государственными и федеральными правилами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ! НЕ ПРИНИМАЙТЕ ВНУТРЬ! ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ПРИ ДОСТАТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ! Избегайте длительного контакта с кожей и вдыхания пыли, паров или аэрозольного тумана. Избегайте контакта с глазами и наденьте защитные очки. Если достаточная вентиляция невозможна, наденьте респиратор, одобренный NIOSH, чтобы избежать вдыхания паров, и наденьте одежду, предназначенную для предотвращения контакта с кожей. Тщательно вымойте кожу после обработки. Закрывайте контейнер после каждого использования и храните в безопасном, затененном и сухом месте. Первая помощь: Тщательно промойте кожу большим количеством теплой воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промойте большим количеством воды в течение 15 минут и немедленно обратитесь к врачу. Если вы испытываете затруднения с дыханием, покиньте помещение, чтобы подышать свежим воздухом. При продолжающихся затруднениях немедленно обратитесь за медицинской помощью. При проглатывании не вызывайте рвоту и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Хранение и утилизация

Продукт следует беречь от низких температур и хранить в сухом прохладном месте. Обратитесь к местным властям вашего города или округа за инструкциями по утилизации.

Компания Florida Paints считает, что технические данные, представленные в этом техническом бюллетене, являются актуальными. Однако Florida Paints не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых. Florida Paints не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования продукта покупателем или пользователем.

Florida Paints and Coatings, LLC

78 3rd Street | Winter Garden, Florida 34787
407.986.1000 | info@FloridaPaints.com | FloridaPaints.com