

Перевод технического паспорта производителя (Florida Paints and Coatings, LLC, документ PDS 2100-10-30-40 · 2107), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание продукта	Рекомендуемые основания	- выдающиеся свойства при подкраске - отличная адгезия и стойкость к слипанию - цвета сохраняют чистоту - слабый запах, не желтеет - очистка мыльной водой
Legacy Premium Interior Acrylic Wall & Trim Paint — наш продукт высшего качества с выдающейся адгезией, отличной укрывистостью, стойкостью к слипанию, долговечностью и моющейся поверхностью. Отличный розлив при нанесении кистью, валиком или распылением. Идеальна для внутренних наличников, дверей, шкафов, стен, новых или ранее окрашенных листовых плит, штукатурки, кладки, а также загрунтованного или ранее окрашенного дерева и металла. Только для внутренних работ.	- гипсокартон, листовые плиты и штукатурка - деревянные наличники, двери, молдинги и окна - стеклопластиковые двери - загрунтованные металлы - множество других оснований	Ограничения
	Особенности продукта	Продукт предназначен для правильно подготовленных вертикальных оснований выше уровня земли. Не наносите на горизонтальные поверхности и участки, постоянно контактирующие с влагой или стоячей водой.
	- исключительно высокая укрывистость и кроющая способность - отличная стойкость к истиранию и мытью	

Данные продукта

Тип продукта	водная / винил-акрил; 2130 и 2140 — 100% акрил	Базы 2100	WB, TB, DB, AB
Нанесение	кисть, валик, безвоздушное или обычное распыление	Базы 2110	WB, TB, DB, AB
Высыхание при 50% RH*	на отлип — 1 ч; перекрытие — 4 ч	Базы 2130	WB, TB, DB, AB
Температура вспышки	негорючий, > 93 °C (> 200 °F)	Базы 2140	WB
Очистка	мыльная вода	WB — белая база; TB — тинт-база; DB — глубокая база; AB — акцентная (прозрачная) база.	

	2100 (матовая)	2110 (яичная скорлупа)	2130 (полуглянцевая)	2140 (глянцевая)
Блеск при 60°	1–5	5–15	60–80	70–80
Сухой остаток по массе ±2%	60%	53%	50%	50%
Сухой остаток по объёму ±2%	41%	36%	38%	39%
Мокрая плёнка	102–135 мкм (4,0–5,3 мил)	102–135 мкм (4,0–5,3 мил)	102–135 мкм (4,0–5,3 мил)	102–135 мкм (4,0–5,3 мил)
Сухая плёнка	41–56 мкм (1,6–2,2 мил)	36–48 мкм (1,4–1,9 мил)	38–51 мкм (1,5–2,0 мил)	41–53 мкм (1,6–2,1 мил)
Расход*	≈ 7,4–9,8 м²/л (300–400 фт²/гал)	≈ 7,4–9,8 м²/л (300–400 фт²/гал)	≈ 7,4–9,8 м²/л (300–400 фт²/гал)	≈ 7,4–9,8 м²/л (300–400 фт²/гал)
ЛОС, г/л**	< 100	< 50	< 50	< 100
Вязкость, KU ±5	110	103	103	100

* Время высыхания может меняться в зависимости от относительной влажности, температуры, толщины плёнки, цвета и движения воздуха в месте нанесения.
* Расход и толщина мокрой и сухой плёнки зависят от типа и пористости основания.
** Без учёта освобождённых растворителей и до добавления колоранта.

Соответствие нормам: продукты соответствуют ограничениям ЛОС EPA, CARB, MPI GPS-1, LEED v4 и OTC; для 2110 и 2130 — также MPI GPS-2 и SCAQMD.

Подготовка поверхности	пыль или пары. СВИНЕЦ ТОКСИЧЕН. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦОВОЙ ПЫЛИ ИЛИ ПАРОВ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ТЯЖЁЛЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, НАПРИМЕР ПОРАЖЕНИЕ МОЗГА, ОСОБЕННО У ДЕТЕЙ.	БЕРЕМЕННЫМ ТАКЖЕ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ. Используйте правильно подобранный респиратор, одобренный NIOSH, и предотвращайте контакт с кожей. Тщательно убирайте
ВНИМАНИЕ! При соскабливании, шлифовании или удалении старой краски может выделяться свинцовая		

пыль пылесосом с HEPA-фильтром и влажной шваброй. Перед началом работ узнайте, как защитить себя и семью: горячая линия USEPA по свинцу 1-800-424-LEAD или www.epa.gov/lead (США).

Общая подготовка поверхности:

свойства продукта зависят от целостности и прочности основания. Все поверхности должны быть чистыми, без грязи, ржавчины, жира, прокатного масла и окислов, высолов, биологических загрязнений, плесени и других загрязнений, способных ухудшить адгезию и свойства продукта. Разрушенный или повреждённый герметик и ремонтный состав удалите и замените. Неокрашенные поверхности загрунтуйте согласно рекомендациям производителя. Глянцевые основания перед окраской матируйте.

Гипсокартон и штукатурка: утопите гвозди и шурупы; их, а также любые углубления зашпательте вровень с поверхностью, отшлифуйте и обеспыльте, затем загрунтуйте или изолируйте перед окраской. Штукатурка, твёрдая штукатурка, тонкий выравнивающий слой и другие щелочные поверхности должны отвердеть не менее 30 суток перед грунтованием щёлочестойким грунтом.

Новый бетон, фасадная штукатурка и кладка: новый бетон и кладка должны отвердеть не менее 30, а лучше 90 суток перед окраской. Перед грунтованием щёлочестойким грунтом pH основания должен быть ниже 10. Растворные швы блоков должны отвердеть не менее 30 суток перед грунтованием. Заполните поры блоков подходящим блок-филлером.

Дерево: неокрашенную древесину или древесину в плохом состоянии отшлифуйте до гладкости, протрите и загрунтуйте. Сучки и смолистые участки перед окраской обязательно загрунтуйте. Утопите все гвозди, зашпательте вровень с поверхностью, затем загрунтуйте качественным пятноблокирующим грунтом.

Чёрный металл: тщательно очистите поверхность от пыли, ржавчины и поверхностных загрязнений, затем загрунтуйте антикоррозийным грунтом.

Нанесение

Перед использованием и во время работы тщательно перемешивайте продукт спиральными движениями вверх-вниз. Используйте качественную кисть из нейлона или полиэстера, синтетический валик с ворсом 10–19 мм (3/8–3/4") или безвоздушный распылитель давлением не менее 138 бар (2000 psi) с соплом 0,015–0,019". Для однородности цвета смешайте между собой несколько банок одного цвета и сделайте небольшой пробный выкрас.

Разбавление: Хорошо перемешайте и наносите в состоянии поставки; в обычных условиях разбавление не требуется.

Расход и время высыхания: Расход — $\approx 7,4\text{--}9,8 \text{ м}^2/\text{л}$ (300–400 кв. футов на галлон), в зависимости от способа нанесения и пористости поверхности. Высыхает на отлип примерно за 1 час; при низкой влажности перекрывается через 4 часа. Не наносите, если температура воздуха, поверхности или продукта ниже 10 °C (50 °F) или выше 37,8 °C (100 °F). Мыть поверхность можно не ранее чем через 30 суток после нанесения.

Очистка: Небольшие подтёки и брызги сразу же удаляйте мыльной водой; так же очищайте малярный инструмент и оборудование безвоздушного распыления. Крупные разливы локализируйте и соберите инертным абсорбентом. Загрязнённый абсорбент, тару и неиспользованный продукт утилизируйте согласно местным и государственным нормам.

Безопасность

ОСТОРОЖНО: ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ! НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПРИ ДОСТАТОЧНОЙ

ВЕНТИЛЯЦИИ! Избегайте длительного контакта с кожей и вдыхания пыли, паров или аэрозоля. Избегайте попадания в глаза, используйте защиту глаз. Если достаточная вентиляция невозможна, используйте респиратор, одобренный NIOSH, и одежду, предотвращающую контакт с кожей. После работы тщательно вымойте кожу. Закрывайте тару после каждого использования и храните в надёжном, затенённом и сухом месте.

Первая помощь: тщательно промойте кожу большим количеством тёплой мыльной воды. При попадании в глаза немедленно промывайте большим количеством воды 15 минут и сразу обратитесь к врачу. При затруднённом дыхании выйдите на свежий воздух; если затруднение сохраняется, немедленно обратитесь к врачу. При проглатывании не вызывайте рвоту и немедленно обратитесь к врачу.

Хранение и утилизация

Берегите продукт от замораживания, храните в прохладном сухом месте. Варианты утилизации уточните в местной администрации.

Florida Paints считает технические данные этого бюллетеня актуальными. Тем не менее Florida Paints не даёт никаких явных или подразумеваемых гарантий и не несёт ответственности за ущерб, возникший при использовании продукта покупателем или пользователем.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Florida Paints. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте floridapaints.com.