

Высококачественное акриловое покрытие для полов

Для наружных/внутренних работ

Легкий полуматовый блеск • 6020



Описание продукта

TropiCrete Premium Interior / Exterior 100% Acrylic Deck Coating - это высококачественная краска для пола с сатиновым блеском, предназначенная для использования в жилых помещениях, архитектуре, коммерции и легкой промышленности на различных должным образом подготовленных деревянных и бетонных полах. Он легко наносится и обеспечивает очень прочное и стойкое к истиранию покрытие. Его низкий сатиновый блеск обеспечивает исключительную целостность цвета и очень легкую в уходе отделку.

Рекомендуемые основания

- Внутренние дворики и террасы у бассейнов
- Бетонные полы и дорожки
- Деревянные полы и террасы

Характеристики продукта

- Превосходное сохранение цвета
- Исключительная стойкость к истиранию и мелению
- Превосходная устойчивость к образованию пузырей, сколов, растрескиванию и шелушению
- Формула с слабым запахом
- Выдающиеся адгезионные свойства
- Отличное покрытие и скрывающие свойства
- Очистка водой с мылом

Ограничения по применению

Этот продукт предназначен для использования на должным образом подготовленных горизонтальных и вертикальных поверхностях высшего качества. Не для автомобильного движения. Не допускайте скопления воды на поверхности в течение 3 дней.

Подготовка поверхности: ВНИМАНИЕ! Если вы соскребаете, шлифуете или удаляете старую краску, может выделяться свинцовая пыль или пары. СВИНЕЦ ТОКСИЧЕН. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦОВОЙ ПЫЛИ ИЛИ ПАРОВ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТАКИЕ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ОСОБЕННО У ДЕТЕЙ. БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ ТАКЖЕ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ. Носите правильно подобранный респиратор, одобренный NIOSH, и предотвращайте контакт с кожей, чтобы контролировать воздействие свинца. Тщательно очистите помещение с помощью пылесоса HEPA и влажной швабры. Прежде чем начать, узнайте, как защитить себя и свою семью, связавшись с Национальной информационной горячей линией USEPA по телефону 1-800-424-LEAD или войдите на сайт www.epa.gov/lead.

Общая подготовка поверхности: Вся поверхность, подлежащая герметизации, должна быть чистой, сухой, прочной и не содержать грязи, жира, масел, восков, плесени, отверждающих составов, разделителей, высолов и любых других поверхностных загрязнений, которые могут отрицательно сказаться на эксплуатационных свойствах этого материала для покрытия. Для достижения наилучших результатов промойте поверхность под давлением с помощью мойки высокого давления не менее 2000 фунтов на квадратный дюйм или вручную протрите поверхность раствором TSP или безаммиачного моющего средства для удаления загрязнений. Повторите, если на поверхности останутся загрязнения. **Плесень:** Участки поверхности, пораженные плесенью, следует обработать коммерческим средством для удаления плесени и/или промыть, тщательно следуя инструкциям производителя по применению и технике безопасности. Тщательно промойте чистой водой и дайте как минимум 24 часа полностью высохнуть.

Каменная кладка / бетон: Всем новым каменным поверхностям следует дать от 30 до 90 дней для надлежащего высыхания в соответствии с промышленными стандартами. Поверхность следует протестировать на уровень pH и щелочи. Показания pH на поверхности не должны превышать уровня 8,5 – 9. Участки поверхности, на которых значение pH превышает 9, могут содержать высокий уровень щелочи и должны быть протравлены раствором соляной кислоты. Для протравливания пола используйте смесь из одной (1) части соляной кислоты, смешанной с тремя (3) частями воды. Обязательно надевайте средства индивидуальной защиты (защитные очки, перчатки, ботинки и т.д.) и следуйте инструкциям производителя и мерам предосторожности при работе с соляной кислотой. Работая секциями (10'x 10'), нанесите обильное количество кислотного раствора с помощью пластикового разбрызгивателя и дайте раствору вскипеть, пока он не перестанет реагировать. Тщательно промойте поверхность садовым шлангом, не давая кислоте высохнуть на поверхности. Снова проверьте уровень pH. Этот процесс должен создать текстуру поверхности, аналогичную текстуре наждачной бумаги с зернистостью 120, в противном случае процесс травления необходимо повторить. Дайте полу высохнуть не менее 24 часов. Перед покраской проверьте пол на наличие избыточной влажности, приклеив к полу лист пластика размером 2x2 дюйма с помощью клейкой ленты и дайте ему застыть в течение 24 часов. Если на нижней стороне пластика появляются капли воды или бетон кажется влажным (более темного цвета), значит, влажность пола слишком высока и его не следует красить.

Новая древесина или древесина без покрытия: Загрунтуйте акриловой грунтовкой 3300 Legacy Ultra Prime или 3850 SunFlex или одобренной акриловой грунтовкой для древесины.

Ранее окрашенные поверхности: Вся отслаивающаяся краска должна быть полностью удалена с помощью ручных инструментов, таких как соскабливание вручную, шлифовка, проволочная щетка, с помощью электроинструментов, таких как электрические шлифовальные машины, шлифмашины для пола, дробеструйные машины промышленного производства или химические очистители. Для достижения наилучших результатов загрунтуйте акрилово-эпоксидным средством для усиления адгезии 6757 Aqua Deck.

Доступные базы | 6020: WB | TB | DB | AB

Нанесение: Кистью, валиком, безвоздушным распылением или обычным распылителем

Время высыхания при относительной влажности 50% *: 1 час на ощупь, 4 часа для повторного нанесения

* указанное время высыхания может варьироваться в зависимости от относительной влажности, температуры, структуры пленки, цвета и движения воздуха в условиях нанесения

Температура вспышки: Не горячая >100°C

Очистка инструмента: вода с мылом

Соответствие требованиям

Эти продукты соответствуют требованиям по содержанию ЛОС в соответствии с ограничениями, установленными EPA, CARB, MPI GPS-1, LEEDv4 and OTC Phases 1&2 and SCAQMD.

Данные по продукту

Основа: Водная/100% Акрил

	6020
Блеск под 60°:	5-15
Содержание тверд. вещ-в по массе, ±%2	51%
Содержание тверд. вещ-в по объему, ±%2	37%

Толщ. мокрой пленки.	4,0-5,3
Толщ. мокрой пленки.	1,5-2,0

Расход/Галлон, м2*	28-37
--------------------	-------

* покрытие и расход во влажном и сухом состоянии будут варьироваться в зависимости от типа основания и пористости.

ЛОС, грамм/Литр:**	<100
--------------------	------

**без растворителей и перед добавлением колорантов

Вязкость KU ±5	85
----------------	----

Ремонт поверхности: Отремонтируйте/замените все поврежденные, пришедшие в негодность участки и дефекты поверхности надлежащими цементирующими составами для заделки швов или строительными материалами.

Применение: Легко наносится качественной кистью, валиком или безвоздушным распылителем следующим образом; тщательно перемешайте спиралевидными движениями вверх-вниз до и во время нанесения, чтобы продукт полностью перемешался. Нанесение валиком: нанесите с помощью валика толщиной от 3/8" до 3/4", стойкого к осыпанию ворса, в зависимости от текстуры и пористости поверхности. Нанесение кистью: наносите с помощью качественной кисти с синтетической щетиной. Окрашиваемые поверхности должны быть полностью сухими в течение 24 часов перед нанесением. Для достижения наилучших результатов рекомендуется нанести два (2) финишных слоя. Избегайте сильного налипания материала покрытия. Для обеспечения однородности цвета смешайте несколько контейнеров с тонированными по индивидуальному заказу и стандартными цветами. Нанесите небольшой тестовый образец для проверки цвета. Всегда наносите средство на естественные неровности поверхности, такие как угол или кромка. При нанесении кистью нанесите ровный и обильный слой на небольшие участки поверхности, например, для врезки в большие поверхности и отделки. При нанесении валиком нанесите равномерный и обильный слой в виде буквы "W" или крест-накрест, избегая чрезмерного повторного нанесения. При нанесении с помощью оборудования для безвоздушного распыления используйте устройство с давлением не менее 2000 PSI и соплом для распыления жидкости диаметром 0,011" – 0,013". Во время нанесения распылителем рекомендуется слегка обкатать поверхность, чтобы обеспечить надлежащую адгезию, равномерное нанесение слоя и заделать покрытие в поры поверхности. Всегда поддерживайте влажный край во время нанесения, используя щетку, валик или распылитель на ранее нанесенный участок покрытия. Наносить при температуре поверхности и окружающей среды выше 10°C и ниже 37,5°C. Избегайте нанесения наружной краски в неблагоприятных погодных условиях, а также в конце дня, когда существует угроза конденсации влаги на влажной поверхности.

НЕ РАЗБАВЛЯЙТЕ: тщательно перемешайте и наносите по мере поступления из контейнера. Разбавление не требуется.

Расход и время высыхания: Покрывает приблизительно 28-37 м² на галлон, в зависимости от способа нанесения и пористости окрашиваемой поверхности. Высыхает на ощупь примерно за 1 час и может быть повторно нанесен через 4 часа при низкой влажности. Не используйте при температуре воздуха, поверхности или продукта ниже 10°C и выше 37,5°C. Чистку следует проводить не ранее чем через 30 дней после первоначального нанесения.

Очистка: Незначительные пятна и брызги следует немедленно удалить водой с мылом, а также любыми малярными инструментами и оборудованием для безвоздушного распыления. Более серьезные разливы следует локализовать и удалить с помощью инертного абсорбирующего материала. Утилизируйте загрязненный абсорбент, контейнер и неиспользованное содержимое в соответствии с местными, государственными и федеральными правилами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ! НЕ ПРИНИМАЙТЕ ВНУТРЬ! ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ПРИ ДОСТАТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ! Избегайте длительного контакта с кожей и вдыхания пыли, паров или аэрозольного тумана. Избегайте контакта с глазами и надевайте защитные очки. Если достаточная вентиляция невозможна, наденьте респиратор, одобренный NIOSH, чтобы избежать вдыхания паров, и наденьте одежду, предназначенную для предотвращения контакта с кожей. Тщательно вымойте кожу после обработки. Закрывайте контейнер после каждого использования и храните в безопасном, затененном и сухом месте. Первая помощь: Тщательно промойте кожу большим количеством теплой воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промойте большим количеством воды в течение 15 минут и немедленно обратитесь к врачу. Если вы испытываете затруднения с дыханием, покиньте помещение, чтобы подышать свежим воздухом. При продолжающихся затруднениях немедленно обратитесь за медицинской помощью. При проглатывании не вызывайте рвоту и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Хранение и утилизация

Продукт следует хранить вдали от температур замерзания или выше 95°F. Обратитесь к местным властям вашего города или округа за инструкциями по утилизации.

Компания Florida Paints считает, что технические данные, представленные в этом техническом бюллетене, являются актуальными. Однако Florida Paints не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых. Florida Paints не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования продукта покупателем или пользователем.

Florida Paints and Coatings, LLC

78 3rd Street | Winter Garden, Florida 34787

407.986.1000 | info@FloridaPaints.com | FloridaPaints.com