

Перевод технического паспорта производителя (The Sherwin-Williams Company, документ серия SD9-150, док. 114.90A · PDS SD9W00151 · 07/2020), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Характеристики	
SuperDeck® Exterior Deck and Dock Coating:	
- толстослойное покрытие «последнего шанса» для защиты, восстановления поверхности и водоотталкивания старой повреждённой древесины и бетона; помогает продлить ещё на сезон службу поверхностей, которые обычно уже требуют ремонта или замены - для существующих выветренных, но прочных наружных террас - помогает выровнять шероховатые деревянные и бетонные поверхности - покрытие содержит добавки, подавляющие рост плесени на его поверхности	
Технические данные	
Цвет	многие цвета
Расход	≈ 2,5 м²/л (100 кв. футов на галлон) при толщине мокрой плёнки 406 мкм (16 мил), сухой — 203 мкм (8 мил) на слой. Расход зависит от состояния и типа поверхности и числа слоёв; на большинстве деревянных и бетонных поверхностей — около 100 кв. футов на галлон за один слой. Для повреждённой, но прочной древесины требуется 2 слоя: первый заполняет трещины, второй набирает нужную толщину покрытия.

Время высыхания при отн. влажности 50%	при 25 °C (77 °F): на отлип — 1 ч, перекрытие — 2–4 ч, эксплуатация — через 24–48 ч. Не наносите при температуре воздуха или поверхности ниже 10 °C (50 °F) или если в течение 24 часов она может опуститься ниже 10 °C, а также если в ближайшие 24 часа вероятен дождь.
Блеск	лёгкий блеск
ЛОС (за вычетом освобождённых растворителей)	менее 50 г/л; 0,42 фунта/галлон, согласно 40 CFR 59.406
Сухой остаток по объёму	49 ± 2%
Сухой остаток по массе	53 ± 2%
Плотность	1,06 кг/л (8,88 фунта/галлон)
Температура вспышки	не применимо (водная основа)
Связующее	акрил
Срок хранения	36 месяцев в не вскрытой таре
Применение	наружные террасы, ступени, пандусы, заборы, перила, балясины, патио, дорожки, садовая деревянная мебель, балконы
Основания	новые или старые прочные наружные деревянные поверхности, бетон, кладка и фасадная штукатурка
Число слоёв	2 (обязательно)
Время высыхания и перекрытия зависит от температуры, влажности и толщины плёнки.	
Колеровка (только колеровочной системой CCE, колоранты SherColor):	
База	Колоранта на галлон
Extra White	0–10 унц. (0–296 мл) на галлон (3,79 л)

Deep Base	4–14 унц. (118–414 мл) на галлон (3,79 л)
Ultradeep Base	10–14 унц. (296–414 мл) на галлон (3,79 л)

Соответствие нормам	
По состоянию на 06.07.2020 соответствует требованиям:	
ОТС (Комиссия по транспорту озона, США)	да
ОТС, фаза II	да
SCAQMD (Южная Калифорния)	да
CARB (Совет по воздушным ресурсам Калифорнии)	да
CARB SCM 2007	да
Канада	да
LEED® v4 и v4.1, эмиссии	не применимо
LEED® v4 и v4.1, ЛОС	да
Экодекларация EPD-NSF®	не применимо
MIR — сертификация Product Lens	не применимо
MPI®	да

Нанесение	
Тщательно перемешайте содержимое перед применением и периодически во время работы. Для однородности цвета смешайте все банки вместе. Не разбавляйте и не смешивайте с другими пропитками и покрытиями. Для максимальных свойств строго следуйте указаниям.	
Наносите 2 слоя кистью, валиком или безвоздушным распылителем, набирая сухую плёнку около 203 мкм (8 мил) на слой. На большинстве деревянных и бетонных поверхностей расход составит около 2,5 м²/л (100 кв. футов на галлон). Валик: для гладкой поверхности — ворс 10 мм (3/8"), для средней фактуры — 13–19 мм (1/2–3/4"), для крупной фактуры — 32 мм (1 1/4"). При распылении рекомендуется последующая прокатка валиком, равномерно втирая продукт в поверхность. Всегда сохраняйте «мокрый край», чтобы не было нахлёстов. Тщательно прокрашивайте торцы и стыки.	

Пока материал влажный, прокрасьте кистью или прокатайте валиком, чтобы вдавить его в волокна древесины и трещины и получить равномерный вид. Для повреждённой прочной древесины обязательны 2 слоя: первый заполняет трещины, второй набирает нужную толщину. Непрочную, повреждённую или гнилую древесину замените.

Для лучшего результата наносите в тени при температуре поверхности от 10 до 32 °C (50–90 °F). Не наносите, если температура опустится ниже 10 °C или если в течение 24 часов после нанесения ожидается дождь или снег. При низкой температуре высыхание дольше. Не наносите на мокрые или влажные поверхности и при угрозе дождя. Не разбавляйте.

Кисть	нейлон/полиэстер
Валик	валик с ворсом 10–32 мм (3/8–1 1/4")
Безвоздушное распыление:	152–165 бар (2200–2400 psi)
давление	
Сопло	0,017–0,019"

Подробнее о выборе кистей и валиков — в руководстве Brush and Roller Guide на sherwin-williams.com.

Советы по нанесению

- Для распыления может понадобиться снять фильтры коллектора и пистолета. Сетчатый фильтр на заборе (rock catcher) должен оставаться на аппарате.
- Пробный участок:** Всегда наносите продукт на небольшой пробный участок и дайте полностью высохнуть, прежде чем покрывать весь объект, — чтобы убедиться в нужном цвете, внешнем виде и адгезии.
- Для уверенности в цвете рекомендуется пробный выкрас кистью.
- Не наносите на загерметизированные поверхности. Чтобы проверить, загерметизирована ли поверхность, побрызгайте на неё водой: если вода быстро впитывается, поверхность готова к обработке; если вода собирается в капли или не впитывается, удалите существующее покрытие или пропитку-герметик. После удаления проверьте впитывание снова.
- Используйте естественные границы, чтобы разделить большие площади на меньшие, удобные для работы участки.

- При трещинах шире 3 мм (1/8") древесину следует заменить.

Советы по уходу

Покрытия террас всегда требуют ухода из-за повреждений и износа. Осматривайте их ежегодно. Установите порядок ухода и очистки наружных окрашенных поверхностей. Наружные покрытия обычно очень мягкие и эластичные, чтобы компенсировать расширение и сжатие при перепадах температуры; любая интенсивная очистка щёткой, скорее всего, повредит плёнку.

Перед применением прочитайте все указания на упаковке очистителя. Всегда проверяйте очиститель на небольшом незаметном участке. Тщательно изучите все предупреждения на этикетке очистителя. Убедитесь, что очиститель подходит к типу загрязнения. Не смешивайте чистящие средства, содержащие хлор и аммиак. Абразивные очистители могут повредить плёнку — используйте их очень осторожно. Отбеливатель и отбеливающие очистители могут повредить существующее покрытие или изменить его цвет; рекомендуются растворы без хлора.

При обслуживании и ремонте закрепите шляпки гвоздей, шурупы и расшатанные доски. Заржавевший, повреждённый или отсутствующий крепёж замените качественным. Избыточная влага может вызвать вздутие или отслаивание; вода под покрытием приводит к распространению дефекта — устраните путь проникновения воды. Перед подкраской тщательно перемешайте материал и осмотрите его; не используйте сомнительный материал. Для подкраски используйте тот же инструмент, тип ткани и ворс валика, что и при основной окраске; по возможности сохраните часть исходной партии краски для подкраски. При значительных повреждениях плёнки может понадобиться снять существующее покрытие и нанести его заново.

Стойкость к плесени. Покрытие содержит добавки, подавляющие рост плесени на поверхности плёнки.

Подготовка поверхности

ВНИМАНИЕ! При удалении старой краски шлифованием, соскабливанием или иным способом могут образовываться пыль или пары,

содержащие свинец. Воздействие свинцовой пыли или паров может вызвать поражение головного мозга и другие вредные последствия для здоровья, особенно у детей и беременных. Для контроля воздействия свинца и других опасных веществ необходимы средства защиты — правильно подобранный респиратор (NIOSH) — а также изоляция рабочей зоны и надлежащая уборка. Подробнее — National Lead Information Center, 1-800-424-LEAD (США), или местные органы здравоохранения.

Существующая древесина и бетон. Все поверхности должны быть чистыми, сухими, без грязи, пятен плесени, пыли и других посторонних веществ. Не наносите на загерметизированные поверхности (см. советы). На древесине удалите поверхностные пятна, грязь и разрушенные окисленные пропитки средством SuperDeck® Deck Wash. Удалите всю непрочную отслаивающуюся и растрескавшуюся краску, посеревшие рыхлые волокна и занозы шлифованием наждачной бумагой или шлифовальными брусками средней зернистости, соскабливанием или другим подходящим способом до прочной, стабильной натуральной поверхности. Тщательно промойте водой и дайте полностью высохнуть перед нанесением покрытия. Помните: любая подготовка, кроме полного удаления старого покрытия, может сократить срок службы системы.

Замените непрочную, повреждённую или гниющую древесину. Крупные трещины заполните шпатлёвкой по дереву для наружных работ. Ранее нанесённые покрытия и пропитки-герметики необходимо удалить полностью: снимите их средством SuperDeck® Stain & Sealer Remover, затем обязательно обработайте SuperDeck® Revive™ — для нейтрализации поверхности и восстановления естественного цвета древесины. Если после обработки поднялся ворс, слегка отшлифуйте поверхность.

Бетон. Не наносите на гладкий или затёртый бетон: используйте Concrete Etcher и следуйте инструкции по травлению бетонных поверхностей. Тщательно промойте поверхность чистой водой из шланга, удалив все остатки: любые остатки на поверхности могут помешать высыханию или адгезии покрытий.

Очищайте все поверхности подходящим средством в зависимости от состояния:

SuperDeck® Deck Wash пятна плесени и водорослей; выветренная древесина (отбеливает); посеревшая древесина (отбеливает)

SuperDeck® Revive™ проступание танинов, пятна от гвоздей; выветренная древесина (восстанавливает цвет); посеревшая древесина (восстанавливает цвет), заводской глянец

SuperDeck® Stain & Sealer Remover выветренная, посеревшая древесина; старая краска и пропитка

Строго следуйте всем указаниям на этикетке. Тщательно промойте поверхность, удалив все остатки, и дайте полностью высохнуть перед нанесением покрытия.

Пробный участок. Всегда наносите продукт на небольшой пробный участок и дайте полностью высохнуть, прежде чем покрывать весь объект, — чтобы убедиться в нужном цвете, внешнем виде и адгезии.

Не наносите на загерметизированные поверхности. Чтобы проверить, загерметизирована ли поверхность, побрызгайте на неё водой: если вода быстро впитывается, поверхность готова к обработке; если вода собирается в капли или не впитывается, удалите существующее покрытие или пропитку-герметик. После удаления проверьте впитывание снова.

Несоблюдение указаний по нанесению и подготовке поверхности может привести к преждевременному разрушению покрытия.

Новая древесина. Новая древесина может быть обработана (пропитана). Перед нанесением покрытий её следует выдержать 6 месяцев. Все поверхности должны быть чистыми, сухими, без грязи, пятен плесени, пыли и других посторонних веществ. Удалите рыхлые волокна и занозы шлифованием средней зернистости, соскабливанием или другим подходящим способом до прочной, стабильной натуральной поверхности.

Плесень. Перед удалением плесени всегда проверяйте очиститель на небольшом незаметном участке. Отбеливатель и отбеливающие очистители могут повредить

существующее покрытие или изменить его цвет. Возможно, лучше использовать очищающие растворы без хлора.

Плесень можно удалить перед окраской, промыв поверхность раствором 1 части жидкого отбеливателя на 3 части чистой воды. Нанесите раствор и обработайте поражённый участок щёткой. Оставьте раствор на поверхности на 10 минут, затем тщательно смойте чистой водой и дайте поверхности высохнуть перед окраской. Работайте в защитных очках, водонепроницаемых перчатках и защитной одежде. Немедленно смывайте раствор при попадании на кожу. Не добавляйте в раствор отбеливателя моющие средства или нашатырный спирт.

Меры предосторожности

Продукт наносится снаружи только на древесину, предназначенную для наружного применения. Не для внутренних работ. Не применять на кровле. Не покрывать лаком или прозрачным финишным слоем. Не наносить на ДВП, ДСП и древесину, покрытую краской, материалами на основе креозота или латексными продуктами. Не применять на древесно-полимерных композитах и композитных настилах. Не применять на полах гаражей, подъездных дорожках и участках с движением автомобилей. Покрытие НЕ приклеивает обратно сломанную древесину и НЕ укрепляет старую разрушенную, конструктивно непрочную древесину. Не применять на непрочной, повреждённой или гнилой древесине.

Осторожно, скольжение: Некоторым поверхностям для безопасности может потребоваться противоскользящая добавка. Во влажном состоянии поверхности могут быть скользкими — рекомендуется принимать меры предосторожности. Для повышения сопротивления скольжению добавляйте в покрытие при нанесении противоскользящую текстурную добавку для полов. Добавка не исключает возможности или риска поскользнуться и упасть.

Перед применением внимательно прочитайте предупреждения (CAUTIONS) на этикетке.

ЦИНК. Используйте только при достаточной вентиляции. Чтобы избежать передозировки паров, открывайте окна и двери или иным

способом обеспечьте приток свежего воздуха во время нанесения и высыхания. Если слезятся глаза, болит или кружится голова, усильте приток свежего воздуха, наденьте средства защиты органов дыхания (NIOSH) или покиньте помещение. Избегайте попадания в глаза и на кожу. После работы вымойте руки. Держите тару закрытой, когда не пользуетесь материалом. Не переливайте содержимое в другую тару для хранения.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: при попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды; если раздражение не проходит, обратитесь к врачу. При проглатывании немедленно обратитесь в токсикологический центр, приёмное отделение больницы или к врачу.

ВНИМАНИЕ: продукт содержит вещества, которые, по данным штата Калифорния, вызывают рак, врождённые дефекты и другой вред репродуктивной функции.

Очистка

Пролитую краску, брызги и инструменты сразу после работы отмойте тёплой водой с мылом. После очистки промойте распылительное оборудование подходящим разрешённым растворителем, чтобы предотвратить коррозию. При работе с растворителями соблюдайте указания производителя по технике безопасности.

Сведения и рекомендации этого технического паспорта основаны на испытаниях, проведённых компанией The Sherwin-Williams Company или по её поручению. Они могут изменяться и относиться к продукту, выпускаемому на момент публикации. Актуальную версию PDS и паспорт безопасности (SDS) можно получить у представителя Sherwin-Williams или на сайте www.paintdocs.com.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Sherwin-Williams. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ

Актуальная версия технического паспорта (PDS) и паспорт безопасности (SDS) — на сайте paintdocs.com.

